

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI  
POKLICNO KVALIFIKACIJO:

- Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in
- najmanj eno leto delovnih izkušenj v zadnjih treh letih na področju montaže  
strojnih inštalacij, kar dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je  
bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

POVEZAVI:

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ

POKLICNI STANDARD

**RAVEN KVALIFIKACIJE:**  
**SOK 4, EOK 4**